

In case of complaint, please refer to PO NO.  
(found on bundle) and which should be saved.

Ved reklamation, henvises da til PO NR.  
(findes på bundt) som bør gemmes.

Im Falle einer Reklamation, geben Sie sich bitte die PO NR.  
(gefunden am Bündel), die gelagert werden sollen.

EU Konformitetserklæring - kan rekvireres på [www.icmsafety.com](http://www.icmsafety.com)  
EU Declaration of Conformity - is available at [www.icmsafety.com](http://www.icmsafety.com)  
EU Konformitätserklärung - ist erhältlich auf [www.icmsafety.com](http://www.icmsafety.com)

**CE 6012506 BLUESTAR PANAX CUT D**

**GB** User Manual

**DK** Brugsanvisning

**DE** Gebrauchsanleitung

**ICM A/S**

Petersmindevej 15  
5000 Odense C  
Denmark

Phone: (+45) 70 606 606  
[www.icmsafety.com](http://www.icmsafety.com)

EN 388:2016



4X41D

Test resultatet er kun gældende for håndfladen af handsken  
Test results are applicable to palm area of the glove  
Die Testergebnisse gelten für den Handflächenbereich des Handschuhs

Testet efter følgende / Tested in accordance with / Getestet nach  
EN 388:2016 & EN 420:2003+A1:2009

**EN 388:2016**

Mekanisk påvirkning  
Mechanical hazard  
Mechanischer Einfluss



4X41D

	RESULT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
SLITAGE ABRASION RESISTANCE ABRIEBFESTIGKEIT	4	100	500	2000	8000	-
SKÆREFASTHED CUT RESISTANCE SCHNITTFESTIGKEIT	X	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
RIVSTYRKE TEAR RESISTANCE WEITERREISSFESTIGKEIT	4	10	25	50	75	-
PUNKTERING PUNCTURE RESISTANCE STICHFESTIGKEIT	1	20	60	100	150	-
TDM SKÆREFASTHED TDM CUT RESISTANCE TDM SCHNITTFESTIGKEIT	D	A>2, B>5, C>10, D>15, E>22, F>30				

X = Handsken anses ikke at beskytte mod denne risiko, derfor ikke testet  
X = Test method appears not to be suitable for the glove design/material  
X = Der Handschuh gilt nicht als Schutz gegen dieses Risiko, daher nicht getestet

Cat.II



GB

## USER MANUAL BLUESTAR PANAX CUT D

Art.No. 6012506

**AVAILABLE SIZES ACCORDING TO EN 420:2003+A1:2009**  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

### GLOVE DESCRIPTION

THIS GLOVE IS A PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT BELONGING TO THE CATEGORY II.

### MATERIAL

51,5% UHMWPE + 3% elastane + 26,5% nylon + 19% basalt cut-resistant liner, PPU palm coated.

### APPLICABLE STANDARDS

The glove meets the requirements of the standard EN 420 "General requirements for work glove". Dexterity: 5.

### PROTECTION LIMIT

The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document are not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the test done according to conditions defined by the applicable standards.

### THIS GLOVE SHALL NOT BE IN CONTACT WITH FIRE OR MOVING PARTS

Users should be warned that gloves should not be worn when risk of contact with fire or where there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

### STORAGE AND CLEANING NOTICE

Keep in its original packing, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises.

### IT HAS BEEN SUBJECT TO A CE TYPE EXAMINATION PERFORMED BY

C.T.C. (0075)  
4, rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon Cedex 07, France  
In accordance with EU Regulation 2016/425.

Cat.II



DK

## BRUGSANVISNING BLUESTAR PANAX CUT D

Varenr. 6012506

**STØRRELSER I HENHOLD TIL EN 420:2003+A1:2009**  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

### BESKRIVELSE AF HANDSKEN

DENNE HANDSKE ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL TILHØRENDE KATEGORI II.

### MATERIALE

51,5% UHMWPE + 3% elastane + 26,5% nylon + 19% basalt skærefast liner, belagt med PPU i håndflade.

### GÆLDENDE STANDARDER

Handskenen opfylder kravene iht. standarden EN 420 "Generelle krav til arbejdshandsker". Smidighed: 5.

### BEGRÆNSET BESKYTTELSE

Beskyttelse mod risici eller farer, som ikke er nævnt i dette dokument er ikke berettiget. De angivne niveauer af ydeevne er kun gældende for håndfladen af handsken, og kun for nye handsker. Niveauer af ydeevne taget fra testen iht. de betingelser, som er defineret i standarden.

### DENNE HANDSKE MÅ IKKE KOMME I KONTAKT MED ILD OG DREJENDE MASKINER

Brugeren skal være opmærksom på ikke at bruge denne handske i forbindelse med ild eller når der arbejdes med drejende maskiner, da der er fare for at den trækker hånden med når maskinen får fat.

### OPBEVARING/VEDLIGEHOLDELSE

Handskerne bør opbevares på et rent og tørt sted, uden påvirkning af direkte sollys. Handskerne bør gennemgås grundigt inden brug, for at sikre at de ikke er beskadiget. De bør kasseres når de er meget snavsede eller slidte.

### HANDSKEN HAR VÆRET GENSTAND FOR EN CE TYPE GODKENDELSE UDFØRT AF

C.T.C. (0075)  
4, rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon Cedex 07, France  
I overensstemmelse med EU-forordningen 2016/425.

Cat.II



DE

## GEBRAUCHSANLEITUNG BLUESTAR PANAX CUT D

Art.Nr. 6012506

**GRÖSSEN NACH EN 420:2003+A1:2009**  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

### BESCHREIBUNG DER HANDSCHUHE

DIESE HANDSCHUHE SIND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG UND WERDEN IN KATEGORIE II EINGEORDNET.

### MATERIAL

51,5% UHMWPE + 3% elastane + 26,5% nylon + 19% basalt schnittfester Liner, beschichtet mit PPU in der Handfläche.

### GELTENDE STANDARDS

Die Handschuhe treffen die Anforderungen gemäß Standard EN 420 "Allgemeine Anforderungen für Handschuhe". Anpassung: 5.

### BEGRENZTER SCHUTZ

Schutz gegen Risiken oder Gefahren, die nicht in diesem Dokument genannt sind, sind nicht berechtigt. Die angegebenen Niveaus der Leistungsfähigkeiten, gelten nur für die Handfläche der Handschuhe – und nur für neue/ungebrauchte Handschuhe. Die Niveaus der Leistungsfähigkeit sind aus dem Test genommen, bezüglich die Bedingungen, die im Standard definiert sind.

### DIESER HANDSCHUH DARF NICHT IN KONTAKT MIT FEUER ODER DREHENDE TEILE

Der Benutzer soll darauf aufmerksam sein den Handschuh nicht in Verbindung mit Feuer zu benutzen oder bei drehenden Teilen, das Risiko besteht, dass die Hände mit in der Maschine gezogen werden.

### AUFBEWAHRUNG/WARTUNG

Die Handschuhe sollten an einer reinen und trockenen Stelle ohne Einfluss von direktem Sonnenlicht aufbewahrt werden. Die Handschuhe sollen vor Verwendung gründlich kontrolliert werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht beschädigt sind. Die Handschuhe können bei leichter Beschmutzung mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Sie sollen jedoch ausgetauscht werden, wenn sie sehr schmutzig und abgenutzt sind.

### PRÜFSTELLE DER CE TYP PRÜFUNG

C.T.C. (0075)  
4, rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon Cedex 07, France  
In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2016/425